

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P ANEXA A E O R M CASERÍO XALITUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XALITUZ MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0160-42	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: El aula actual no tiene la capacidad para albergar a los niños, las condiciones de la construcción no son aptas.



Foto 2: No se cuenta con una construcción formal.



Foto 3: No se cuenta con infraestructura de calidad.



Foto 4: Una infraestructura poco segura y en malas condiciones pone en riesgo la integridad de la niñez en las aulas de clases.




Foto 5: Las paredes del aula se encuentran en malas condiciones



Foto 6: El piso y techo del aula están deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XALITZUUL MONTE BLANCO, PURULHÁ, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0160-42	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Medición del terreno



Foto 2: Inicio de cimiento



Foto 3: Levantamiento de columnas



Foto 4: Levantamiento de paredes y pequeño muro de contención



Foto 5: Fundición de columnas



Foto 6: Nivelación de piso de tierra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---