

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1,

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0210-43	FECHA:	05/08/2025



Foto 1: MODULO DE AULAS - Se encuentra en mal estado el cerramiento el aula



Foto 2: MODULO DE AULAS - Las condiciones de la puerta no son las adecuadas



Foto 3: MODULO DE AULAS - El techo del aula esta en mal estado, hay filtraciones




Foto 4: MODULO DE AULAS - Las instalaciones Presentan filtraciones de agua



Foto 5: MODULO DE AULAS - Las superficies de los muros presentan desgaste y pérdida de recubrimiento de pintura



Foto 6: MODULO DE AULAS - Las láminas presentan deterioro, lo que afecta son las goteras,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--