



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El repolla I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0272-41	FECHA:	7/07/2025



Foto1: Inicio de Zanjeado previo a cimiento



Foto 2: Vista de zanjeado desde ángulo derecho




Foto 3: Vista general desde la parte de arriba de inicio de retiro de tierra



Foto 4: Retiro de Tierra debido a un pequeño derrumbe por sismo



Foto 5: Retiro de tierra agrietada



Foto 6: Retiro de tierra agrietada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El repolla I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0272-41	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Avance de la construcción de muro de contención relleno de piedras




Foto 2: Avance de muro de contención, así mismo Zanjeo



Foto 3: Cubierta de nylon para prevenir derrumbes debido a los cambios bruscos de clima




Foto 4: Avance de muro, se inicio instalación de las columnas



Foto 5: Avance de muro de contención, así mismo colocandole columnas de 5mts de largo x 2 de ancho



Foto 6: Vista general frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público