

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz  | MUNICIPIO:                     | Purulhá        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Matanzas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0290-43 | FECHA:                         | 10/12/2025     |



Foto 1: Fundición del cimiento corrido, con piedra y arena



Foto 2: Repello de las columnas principales para la puerta.



Foto 3: inicio del muro perimetral utilizando block



Foto 4: trabajo en la instalación de las hiladas de block




Foto 5: fundición de las columnas de concreto en el muro perimetral




Foto 6: preparación de las columnas para su fundición

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEL  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ESCUELA EORM PURULHÁ B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
ESCUELA EORM PURULHÁ B