

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz  | MUNICIPIO:                     | Purulhá              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Cruz II   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0358-43 | FECHA:                         | 08 diciembre de 2025 |



Foto1: TERMINACIÓN DE CUNETA PARA LA CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto2: TERMINACIÓN DE CUNETA PARA LA CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: TERMINACIÓN DEL AREA DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 4: TERMINACIÓN DE CANAL DE AGUA PLUVIAL MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES




Foto 5: TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 6: TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hu. S. J. J.*

\* Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz  | MUNICIPIO:                     | Purulhá              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Cruz II   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0358-43 | FECHA:                         | 08 diciembre de 2025 |



Foto1: TERMINACIÓN DE LA CAJA DE CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL



Foto2: TERMINACIÓN DE CAJA DE CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL DEL AREA DE ARRIBA



Foto 3: TERMINACIÓN DE LA CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARTE DE ABAJO



Foto 4: TUBO ENTERRADO DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: TUBO ENTERRADO DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: TUBO ENTERRADO DE CORRIENTE DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz  | MUNICIPIO:                     | Purulhá              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Cruz II   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0358-43 | FECHA:                         | 08 diciembre de 2025 |



Foto1: TERMINACIÓN DE LOSA DE PISO




Foto2: TERMINACIÓN LOSA DE PISO MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 3: TERMINACIÓN DEL PISO Y LOSA




Foto 4: TERMINACIÓN DE DE LOSA DE PISO




Foto 5: TERMINACIÓN DE LOSA DE PISO



Foto 6: TERMINACIÓN DE LOSA DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

