

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CRUZ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1263-42	FECHA:	8/08/2025




Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO - Hay derrumbamientos del terreno de la escuela hacia la casa lo que provoca que la escuela no sea segura



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO EN VOLADIZO - Hay derrumbes que estan avanzando a lo largo de tramo de la cada y haciendo el paso de los alumnos cada vez mas pequeño e inseguro



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO - no hay buen cerramiento en la parte frontal lo que hace que sea inseguro con personas desconocidas



Foto 4: PORTON - El establecimiento presenta inseguridad por lo que cerramiento se le incluirá un porton de ingreso para mejorar la seguridad



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO - Se puede apreciar los deslizamientos que de tierra y que cada vez se estrecha el paso




Foto 6: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO - Hay areas que debido al paso del tiempo el Cerramiento anterior se pudrió y fue retirado por lo que la escuela queda desprotegida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

