



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                 |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ    | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO OREJUELA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-1359-41   | FECHA:                         | 29/04/2025       |



Foto 1: La mayor parte del entechado se encuentra agujerado y al llover provoca la acumulación de agua en el patio escolar.



Foto 2: El techo esta completamente vencido hasta la aparte de abajo, unicamente la escalera le sirve de soporte.




Foto 3: La mayoría de las laminas estan completamente inservibles.



Foto 4: Del lado izquierdo las laminas tambien se encuentran totalmente dañadas.



Foto 5: Practicamente en toda la parte del techo es empoza el agua debido a lo dañado de cada una de las laminas.




Foto 6: varias de las costanera que le sirven de soporte ya se encuentran a punto de quebrarse debido al peso del agua que se acumula en la parte de arriba.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

