

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1596-41	FECHA:	5/08/2025



Foto1: Paredes en mal estado, No aptas




Foto 2: Techo con pandeo, inestable, lados abiertos, inseguro



Foto 3: Piso inadecuados, inseguro y riesgos para la salud física de los estudiantes




Foto 4: puerta poco segura y medida no apta para la movilidad



Foto 5: El aula esta en la orilla del barranco, se considera un peligro para la integridad física de los alumnos




Foto 6: la pared, No cuenta con ventanas, y ventilacion inadecuada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

