

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL MEZCAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-1599-43 | FECHA:                         | 23/07/2025        |



Foto 1: LIMPIEZA Y MEDICIÓN DEL ÁREA DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: FUNDICIÓN DE LA BASE DE MURO PERIMETRAL EN RIESGO




Foto 3: AVANCE DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: COLOCACIÓN DE MALLA EN MURO PEROMETRAL




Foto 5: COLOCACIÓN LOSA DE CONCRETO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO PRENTE A AULAS DE LA PARTE DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

