

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio La Pinada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1867-43	FECHA:	4/08/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE BAJADAS PLUVILES CON CANAL GALVANIZADO



Foto 4: INSTALACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES CON CANAL GALVANIZADO



Foto 5: MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA DE TECHO EN MODULOS



Foto 6: MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA DE TECHO EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

