

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TONAJUYU DEL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0017-43	FECHA:	14/01/2025

COCINA



Foto1: en este caso tenemos una plancha para cocinar, ampliaremos con otra para poder cocinar.

PUERTAS Y SANITARIOS



Foto 2: son las puertas que hay que cepillar y pintar de los servivos sanitarios, tambien icluiria pintar las puertas de los salones y cambiar tres chapas.

COLOCACION DE BARANDAS




Colocación de barandas del segundo al tercer nivel.

INSTALACION DE PILETAS



Piletas en mal estado, inservibles, es importante reemplazarlos.

MEJORAMIENTO DE LINEA DE ELECTRICIDAD



Salon del tercer nivel, que no cuenta con energia electrica, es importante cambiar la linea de energia en algunos salones.

PINTADA GENERAL DE LA ESCUELA



La escuela lleva varios años con la misma pintura por fuera y por dentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Victoria Cordero Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

