

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA TERESITA, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0728-43	FECHA:	13/01/2025



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/700s ISO100
Foto1: Aulas con las laminas deterioradas.




HONOR X7b 107mm f/1.75 1/770s ISO100
Foto 2: se puede evidenciar el oxido en las laminas.



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/1442s ISO100
Foto 3: laminas oxidadas y con oxido donde se filtra en agua.



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/1400s ISO100
Foto 4: Techo de lamina la cual se ve deteriorada por el paso del tiempo



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/1400s ISO100
Foto 5: echo de lamina la cual se ve deteriorada por el paso del tiempo



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/890s ISO100
Foto 6: Techo de lamina la cual se ve deteriorada por el paso del tiempo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lucero Cristaf Ayila Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



Adolfo Enrique Morales Martín
Firma y Sello Director Centro Educativo Público