

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


|                             |                                          |                                |                                |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                            | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ POAQUIL               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xepalamá, Aldea Palamá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0004-42                            | FECHA:                         | 3/02/2025                      |




1. Pintura en muros exteriores e interiores de seis aulas, dirección, bodega y cocina




2. Mantenimiento a estructura de puertas con chapa de metal consistente en: (lijado, limpieza aplicación de pintura. Altura 309 cm ancho 103 cm




3. Losa de patio consistente en: Elaboración de planchas de adoquin decorativo.



4. Reparación de cunetas de concreto: Consistente en elaboración de una cuneta de concreto y su respectiva tapa metálica.




5. Repación de banquetas de concreto: Consistente en demolición del banquete de concreto actual, trazo y elaboración de nuevas gradas y elaboración de una rampa de ingreso e egreso en la escuela.



6. Apertura de nueva puerta en obra gris a cocina existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

