

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

X

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepalamá, Aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0004-42	FECHA:	9/05/2025




1. Pintura en muros exteriores e interiores de seis aulas, dirección, bodega y cocina




2. Mantenimiento a estructura de puertas con chapa de metal consistente en: (lijado, limpieza aplicación de pintura. Altura 309 cm ancho 103 cm).



3. Losa de patio consistente en: Instalación de planchas de adoquin decorativo.



4. Reparación de cunetas de concreto: Consistente en elaboración de una cuneta de concreto y su respectiva tapa metálica.



5. Repación de banquetas de concreto: Consistente en demolución del banquete de concreto actual, trazo y elaboracion de nuevas gradas y elaboración de una rampa de ingreso e egreso en la escuela.



6. Apertura de nueva puerta en obra gris a cocina existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

