

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE POAQUIL           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA SAN JOSE LOS PINOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0007-43               | FECHA:                         | 8/05/2025                  |



FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS PARA DOS AULAS, DIRECCION Y BODEGA




PROTECCION DE TALUD EN AULA A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSISTENTE EN: ELABORACION DE ZAPATA, CAITE, COLUMNAS, FUNDICIÓN DE COLUMNAS, LEVANTADO Y SISADO DE




REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO DE AULA



CERNIDO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA



SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

