



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0018-45	FECHA:	06 DE MAYO DEL 2025



Foto1: Se necesita piso adecuado en el area de cocina.



Foto 1.2: En esta fotografía se muestra el salón de Primero básico que no cuenta con piso.



Foto 1.3: En esta fotografía se muestra el salón de segundo básico que no cuenta con piso.



Foto 1.4: En esta fotografía se muestra el salón de tercero básico que no cuenta con piso.



Foto 2: Las paredes de la cocina necesitan cernido en el área interior.



Foto 2.2: Las paredes de la cocina necesitan cernido en el área interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0018-45	FECHA:	06 DE MAYO DEL 2025



Foto 3: Las paredes de la cocina necesitan cernido en el área interior. La parte exterior de la cocina necesita cernido




Foto 4: La parte Interior de la cocina no cuenta con barranda, urgentemente se necesita barandas



Foto 5: Las gradas de la cocina no cuenta con barandas y es peligrosos para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo

