



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango     | MUNICIPIO:                     | San José Poaquil                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Parexchej, aldea Hazienda María. |
| ESTABLECIMIENTO:            | 04-02-0081-41     | FECHA:                         | 03 de Septiembre del 2025                |




Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas de cocina



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de 10 cm de grosor.



Foto 9: Suministro e instalación de sistema eléctrico de cocina



Foto 10: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico.

Foto:

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango     | MUNICIPIO:                     | San José Poaquil                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Parexchej, aldea Hazienda María. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0081-41     | FECHA:                         | 03 de Septiembre del 2025                |




Foto1. Suministro e instalación de lámina galvanizada por lámina troquelada alizinc.




Foto2. Suministro y sustitución de estructura de techo de madera por estructura metálica



Foto 3: Suministro de canales y bajadas de agua pluvial para cocina.




Foto 4: Sustitución de puerta de metal doble ala




Foto 5: Suministro e instalación de estufa rural.






Foto6: Sustitución de ventana de aluminio de paleta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, registrar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPB



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

