

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0095-43	FECHA:	28 de septiembre del 2025



Foto 1: Paredes interiores de la mayoría de las aulas despintadas, sucias, sin pinturas muy desagradables.



Foto 2: Paredes exteriores de la mayoría de las aulas, muy sucias y descoloridas que manifiesta ambiente no tan agradable para los estudiantes.



Foto 3: Pintura de las paredes exteriores muy sucias



Foto 4: Pintura de las columnas y paredes de las partes exteriores sucias. Despintadas y muy deterioradas.



Foto 5: Columnas de los corredores, ya sin pintura la mayor parte y muy descascaradas.



Foto 6: Pintura de columnas de corredores y de techado muy sucias y descoloridas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0095-43	FECHA:	28 de septiembre de 2025



Foto1: Pared de la parte exterior de todo el establecimiento, muro perimetral, ya no tiene pintura y muy manchada por los años que tiene de no pintarse



Foto 2: Pared de la parte interna del establecimiento, muro perimetral ya sin pintura muy deteriorada. Sustitución de malla, galvanizada.



Foto 3: Ampliación de la parte del techado o cubierta para evitar que caiga el agua en el invierno, en la parte del corredor.



Foto 4: Área del corredor, se torna muy peligroso para caminar, por la falta de la cubierta del techado.




Foto 5: Reparación del portón principal de la escuela, especialmente en la parte de abajo por deterioro en su estructura.



Foto 6: Sustitución de ventanas metálicas por ventanas corredizas de PVC, ya que las actuales presentan dificultades para abrirse durante el verano.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

