



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xebacin, Aldea Paley
CÓDIGO DEL	04-02-2553-41	FECHA:	05 de septiembre del 2025



Foto 2. Suministro e instalaciónn de un porton de metal.



Foto 3. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 4. Mantenimiento a estructura de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xebacín, Aldea Paley
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2553-41	FECHA:	05 de septiembre del 2025



Foto1.1: Suministro e instalación de sistema eléctrico en 4 aulas, cocina, baños, bodegas, canchas, y dirección



Foto1.2: Suministro e instalación de sistema eléctrico cocina.




Foto1.3: Suministro e instalación de sistema eléctrico en: baños.



Foto1.4: Suministro e instalación de sistema eléctrico en bodegas.




Foto1.5: Suministro e instalación de sistema eléctrico en canchas.




Foto1.6: Suministro e instalación de sistema eléctrico en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

