

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ESCOBITAS ALDEA CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 03 - 0049 - 43	FECHA:	15 DE ENERO DE 2025



Foto1: Pintura en paredes o muros exteriores e interiores 825 m2. (paredes de division de bodegas, division de salones, etc) la pintura debe ser de aceite porque a sido la pintura aplicada con anterioridad.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de 5 puertas, cada puerta 3 m2 (lijado, cepillado, aplicación de pintura)




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto del corredor de los salones de clases 148 m2 y muro de tension de 30 m2 al borde del piso.



Foto 4: mantenimiento de 11 ventanas de salones de clases varios tamaños incluye (lijado, cepillado, pintura y sustitucion de pegamento de todos vidrios de ventana en mal estado)



Foto 5: sustitucion de porton metalico de entrada principal de 6 metros de ancho por 2.50 metros de alto (15 m2)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público