

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

xxxxxxx

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0078-45	FECHA:	5 de mayo de 2025



Foto 1: El piso poroso y sin tratar es un foco de suciedad y bacterias, difícil de limpiar e insalubre, mientras que la estufa de leña emite humo nocivo causando enfermedades respiratorias graves.



Foto 2: La imagen muestra cómo los enseres almacenados en estanterías abiertas y sobre muebles están expuestos al polvo, grasa y potenciales plagas. Por lo que es necesario colocar gabinetes empotrados.




Foto 3: El concreto desgastado y poroso, como se observa, es un foco de polvo, alérgenos y gérmenes que deterioran la calidad del aire.





Foto 4: El estado irregular del piso y la falta de un acabado apropiado generan un ambiente frío, incómodo e inseguro.



Foto 5: Un suelo en mal estado, como el de la foto, es una fuente de incomodidad y potenciales problemas de salud por el polvo.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

