

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB De Educación Especial anexo a EOUM Bilingüe de Educación Especial "San Juan"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 10-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0017-41	FECHA:	29/10/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SALÓN 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SALÓN 2.




Foto 3: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO PULIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE. SALÓN 1.



Foto 4: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO PULIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE. SALÓN 2.



Foto 5: CAMBIO DE VENTANAS. SALÓN 1.




Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTA. SALÓN.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Mi: 9 del R 1022 Firma y sello del Presidente de la OPE	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA URBANA BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION ESCUELA URBANA BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO
---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXO A EOUIM BILINGÜE DE EDUCACIÓN ESPECIAL "SAN JUAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 10-57 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0017-41	FECHA:	29/10/2025




Foto 7: REPARACIÓN DE PUERTA DE COCINA.



Foto 8: INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANITARIOS.



Foto 9: IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED DE COCINA.



Foto 10: MANTENIMIENTO DE ÁREA DE PILA



Foto 11: RAMPA DE PATIO.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Miguel R Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

