

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "MARIANO ROSSELL ARELLANO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 0-82 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0198-42	FECHA:	29 de octubre de 20225



Foto1. Sustitución de dos tinacos de 1200 litros por dos tinacos de 2500 litros de agua marca rotoplast.



Foto2.1 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.




Foto2.2 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.



Foto2.3 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.




Foto 3. Sustitución de lavamanos actual por lavamanos con pedestales nuevos con grifo de tipo push (ahorradores de agua)



Foto 4: Sustitución de inodoro de palanca por inodoros con sistema de agua tipo push (ahorradores de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP







Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	UBICACIÓN DEL EDIFICIO	FECHA	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN DEL EDIFICIO	FECHA
COLEGIO DEL ESTABLECIMIENTO	COLEGIO ANGELES DE LA ESPERANZA	04-04-2018	COLEGIO DEL ESTABLECIMIENTO	COLEGIO ANGELES DE LA ESPERANZA	04-04-2018
				Foto 1: Sección de la zona de acceso principal al edificio, mostrando la zona de acceso y la zona de estacionamiento.	
				Foto 2: Sección de la zona de acceso principal al edificio, mostrando la zona de acceso y la zona de estacionamiento.	
				Foto 3: Sección de la zona de acceso principal al edificio, mostrando la zona de acceso y la zona de estacionamiento.	
				Foto 4: Sección de la zona de acceso principal al edificio, mostrando la zona de acceso y la zona de estacionamiento.	