



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panicuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0216-43	FECHA:	5 de mayo de 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal para cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc.




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante.




Foto 4: Mantenimiento a estufa rural.




Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina consistente en: fabricación de una mesa de concreto forrado con azulejo.



Foto 6: Suministro de una pila de dos lavaderos para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panicuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0216-43	FECHA:	5 de mayo de 2025




Foto 7: Levantado de pared para la protección de caída de alumnos.




Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico de 33*33 cm.




Foto 9: Reparación de repello para paredes de cocina.




Foto 10: Mantenimiento a estructura de puerta de cocina.


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

