

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR No. 3, ALDEA SIMAJHULEU, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0218-43	FECHA:	14 DE ENERO DE 2025



Foto 1: Modificación de relas para rampa, actualmente representan un peligro para los estudiantes.




Foto 2: Modificación de rejas para rampa, las rejas actuales no cumplen con las medidas de seguridad necesarias.



Foto 3: Actualmente la rampa para acceder al segundo piso está deshabilitada para los estudiantes debido al peligro que representa.



Foto 4: Cambio de techado para tres salones de clases, actualmente las láminas ya se encuentran muy oxidadas y deterioradas.



Foto 5: Las costaneras y láminas de tres salones de clases se encuentran oxidadas al igual que los soportes de las mismas.





Foto 6: Estado deteriorado de las láminas de tres salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR No. 3, ALDEA SIMAJHULEU, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0218-43	FECHA:	14 DE ENERO DE 2025



Foto 7: Modificación de ventana de cocina para mejorar la ventilación en la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.C.E.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
