



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Implementación de 2 sanitarios por aumento de la población estudiantil.




Foto 2: sanitarios con lavamanos azulejado con piso.



Foto 3: pintura con barniz en interior y exterior de aulas del tercer nivel.




Foto 4: pintura del segundo nivel cocina




Foto 5: pintura a aula nueva donde se trabajó cernido y colocación de piso




Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

Efrain Lares Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dora Alicia Loch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimachavac, aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0053-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico del segundo nivel




Foto 2: Reparación a sistema eléctrico. En todas las aulas del tercer nivel.




Foto 3: reparación de repello y cernido de pared, instalación de energía eléctrica y colocación de piso.




Foto 4: implementación de estructura metálica del segundo al primer nivel.




Foto 5: estructura de techo con estructura metálica en gradas del segundo al primer nivel con bajadas de agua.



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

Efrain Lares Velasquez

Efrain Lares Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dora Alicia Lóch Xiquin

Dora Alicia Lóch Xiquin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

