

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0312-43	FECHA:	21 DE OCTUBRE DEL 2025



Foto 1: Se necesita electricidad en los salones.



Foto 2: Se necesita cambios de vidrios en las ventanas ya que se encuentran quebradas.



Foto 3: Se requiere electricidad en los sanitarios, ya que actualmente no cuentan con ello.



Foto 4: La electricidad dentro de los salones se encuentra en muy mal estado, así que se requiere arreglarlo.





Foto 5: En la dirección, laboratorio de computación y salones se necesita cielo falso.



Foto 6: Dentro del mingitorio se requiere cambio de grifo, así mismo la instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público