

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0329-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: La lámina esta oxidada y picada, requiere cambio. También se requiere cambio de capote.



Foto 2: Se requiere cambio de costaneras de madera por costaneras galvanizadas.



Foto 3: Las paredes del salón de primero A, están dañadas por la humedad.



Foto 4: Se requiere cernido en las paredes.



Foto 5: Se necesita instalar piso cerámico en el salón, ya que la torta de cemento acumula polvo y es difícil de limpiar.




Foto 6: Se requiere proteger los cimientos y la pared inferior del salón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0329-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: La baranda está incompleta y se mueve.



Foto 2: La baranda no presenta estabilidad ni firmeza, los hierros sujetadores son muy delgados.



Foto 3: En ésta área carece de baranda.



Foto 4: Se requiere instalación de baranda en el tercer nivel ya que la pared es muy baja, se constituye un riesgo.



Foto 5: Los tubos del portón están doblados y quebarados.



Foto 6: Se requiere cambio de malla y ampliación del portón en la parte de abajo, ya que está en alto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0329-43	FECHA:	13/01/2025




Foto 1: Cuatro salones tienen poca iluminación eléctrica, sólo cuentan con una plafonera y un foco.



Foto 2: Los salones son muy oscuros ya que tienen poca iluminación.



Foto 3: Los tomacorrientes están quebrados y fuera de su lugar.



Foto 4: Algunos tomacorrientes ya no son funcionales, y otros presentan riesgo.



Foto 5: Se requieren cambios de focos, los actuales ya no son funcionales en algunos salones.



Foto 6: Se tienen plafoneras que ya no son funcionales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0329-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Se requiere cambio de malla del cerco perimetral deteriorado.



Foto 2: La malla del cerco ya no está en condiciones adecuadas.



Foto 3: Varias partes del cerco tiene remiendos con alambre de amarre.



Foto 4: El cerco ya no cumple con su funcionalidad.



Foto 5: Los alambres salidos de la malla representan riesgos.



Foto 6: La malla del cerco ya no tiene estabilidad ni tensión, es necesario colocar tubos galvanizados en la parte superior del cerco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

