

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xetonox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	15 de octubre de 2025



Foto 1: es necesario repintar las rejas de circulacion de la fachada de la escuela




Foto 2: Pintar el establecimiento.



Foto 3: Conexión de energía eléctrica en un aula.



Asegurar bigas de techado.



Foto 6: Repintar marco combinado y aros

Foto 5: reparación de techo por goteras en tornillos flojos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

grafías durante

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xetonox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	15 de octubre de 2025



Foto 1: cambio de piso para un aula, la cual tiene una parte de torta y itra con piso granito dañado.




Foto 2: cambio de piso en un aula la cual esta undida y agrietada.



Foto 3: trabajos de reforzamiento en los pines de los servicios sanitario ya que algunas puertas estan por caerse.



se botará esta columna que obstruye el aula y se reforzara des de columnas



Foto 5: Se colocara un tinaco que avastece directaente a sanitarios ya que este se encuentra improvisado



Foto 6: se boto parte de pared que no permite el trabajo en el aula, y se reforzara en laterales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello Director de Mantenimiento Público