

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetono
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	24 de noviembre de 2025



Foto 1: repintado de rejas de circulación de la fachada de la escuela



Foto 2: Pintada de la fachada del establecimiento.




Foto 3: Conexión de energía eléctrica en un aula.

Asegurar bigas de techado.



Foto 5: reparación de techo por goteras en tornillos flojos.




Foto 6: Repintada de marco combinado y aros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xetono
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	24 de noviembre de 2025




Foto 1: Se realizó cambio de piso para un aula, la cual tiene una parte de torta y otra con piso granito dañado.



Foto 2: Se realizó cambio de piso en un aula la cual esta undida y agrietada.



Foto 3: En los servicios sanitarios se le realizó trabajos de reforzamiento en los pines de los servicios sanitario ya que algunas puertas están por caerse.



se botó esta columna que obstruye el aula y se reforzará desde las columnas




Foto 5: Se colocó un tinaco que abastece directamente a sanitarios ya que este se encuentra improvisado



Foto 6, se botó parte de pared que no permite el trabajo en el aula, y se reforzará en laterales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público