



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	29/10/25




Foto 1: Las puertas de los baños necesitan ser pintadas para mantenerlas en buen estado y mejorar la apariencia del lugar.



Foto 2: la pintura de la cocina se encuentra en mal estado y requiere ser renovada para mejorar la higiene y apariencia del espacio




Foto 3: se ha detectado que los accesorios de los sanitarios presentan daños y que los sanitarios no funcionan adecuadamente



Foto 4: se ha detectado que las lámparas presentan deterioro y que algunas de ellas no están funcionando, por lo que requieren revisión y reparación




Foto 5: la red eléctrica presenta fallas y deterioro, lo que requiere revisión y reparación urgente para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad




Foto 6: la red eléctrica presenta fallas y deterioro, lo que requiere revisión y reparación urgente para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad

Observación:

claudia maria chif

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	29/10/25



Foto 7: se requiere la colocación de azulejos en la pared del área de la pila, ya que actualmente se encuentra muy sucia



Foto 8: se ha detectado que los lavamanos presentan fallas y deterioro, por lo que requieren reparación para garantizar su correcto funcionamiento



Foto 9: se ha detectado que los sifones de los lavamanos presentan deterioro y requieren revisión o reemplazo para asegurar su correcto funcionamiento



Foto 10: los tomacorrientes presentan deterioro y requieren revisión o reemplazo para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad



Foto 11: se ha detectado que las chapas presentan desgaste y daños, lo que dificulta su correcto funcionamiento y requiere reemplazo para garantizar la seguridad de las puertas



Foto 12: se propone la implementación de una bodega que permita el almacenamiento adecuado y seguro de materiales, herramientas y equipos, optimizando el espacio disponible y facilitando la organización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Davidia Maria Chiti

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	29/10/25



Foto 13: La fotografía muestra una lámpara dañada



Foto 14: Los lavamanos no se encuentran funcionando, se encuentran en mal estado



Foto 15: los lavamanos presentan deterioro y carecen de las llaves de los chorros, lo que impide su correcto funcionamiento y requiere reparación o reemplazo




Foto 16: la pared donde se encuentra la pila se encuentra muy sucia debido al uso diario



Foto 17: los portones del centro educativo requieren una nueva capa de pintura para mejorar su apariencia y protección. Además, sería recomendable cubrirlos o reforzarlos para garantizar la seguridad de los alumnos y prevenir posibles riesgos




Foto 18: los portones del centro educativo requieren una nueva capa de pintura para mejorar su apariencia y protección. Además, sería recomendable cubrirlos o reforzarlos para garantizar la seguridad de los alumnos y prevenir posibles riesgos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Chitic

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

