



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	29/12/25



Foto 1: colocación de azulejo en el área de la pila una vez finalizada la reparación, en la imagen se observa el área de la pila con los azulejos dejando el área en condiciones adecuadas para su uso y mantenimiento



Foto 2: pintura en el área de cocina una vez finalizada la reparación. En la imagen se observa el área de la cocina con la pintura ya aplicada, presentando un limpio. Las paredes muestran buena cobertura, sin manchas



Foto 3: cambio de tomacorrientes una vez finalizada la reparación, en la imagen se observan los tomacorrientes ya reemplazados y correctamente instalados, evidenciando su correcto funcionamiento.



Foto 4: en la imagen se observan los interruptores ya reemplazados y correctamente instalados. Los interruptores se encuentran en correcto funcionamiento y el trabajo fue concluido satisfactoriamente.



Foto 5: en la imagen se observan los tomacorrientes de piso ya reemplazados y correctamente instalados. Los nuevos dispositivos presentan una fijación adecuada y funcionamiento correcto





Foto 6: en la imagen se observa el tablero eléctrico tras concluir los trabajos de reparación. El cableado se aprecia correctamente organizado y asegurado, con las conexiones firmes en los interruptores. El sistema quedó en condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento y uso.

Observación:

claudia maria Chite

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	29/12/25



Foto 7: en la imagen se observa los lavamanos con los chorros nuevos correctamente instalados, se muestra ordenada, evidenciando que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y que el lavamanos está en buenas condiciones para uso.



Foto 8: en la imagen se observan los interruptores nuevos correctamente instalados y fijados en su lugar, evidenciando que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y que las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones




Foto 9: en la imagen se observa el tablero eléctrico tras concluir los trabajos de reparación. El cableado se aprecia correctamente organizado y asegurado, con las conexiones firmes en los interruptores. El sistema quedó en condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento y uso.



Foto 10: La reparación del portón tras finalizar la reparación, en la imagen se muestra el portón reparado evidenciando un trabajo concluido de manera satisfactoria y dejando el portón en buenas condiciones



Foto 11: en la imagen se observan las chapas nuevas instaladas correctamente en las puertas funcionando adecuadamente evidenciando que el trabajo fue concluido satisfactoriamente



Foto 12: en la imagen se observa el área con las lámparas ya reemplazadas y correctamente instaladas. Todas se encuentran en funcionamiento, proporcionando una iluminación adecuada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia Maria chiti

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	29/12/25




Foto 13: la reparación del portón tras finalizar la reparación, en la imagen se muestra el proton reparado evidenciando un trabajo concluido de manera satisfactoria y dejando el portón en buenas condiciones



Foto 14: en la imagen se observa el área con las lámparas ya reemplazadas y correctamente instaladas. Todas se encuentran en funcionamiento, proporcionando una iluminación adecuada



Foto 15: la reparación del portón tras finalizar la reparación, en la imagen se muestra el proton reparado evidenciando un trabajo concluido de manera satisfactoria y dejando el portón en buenas condiciones



Foto 16: la reparación del portón tras finalizar la reparación, en la imagen se muestra el proton reparado evidenciando un trabajo concluido de manera satisfactoria y dejando el portón en buenas condiciones



Foto 17: La reparación del portón tras finalizar la reparación, en la imagen se muestra el proton reparado evidenciando un trabajo concluido de manera satisfactoria y dejando el portón en buenas condiciones




Foto 18: en la imagen se observan los tomacorrientes de piso ya reemplazados y correctamente instalados. Los nuevos dispositivos presentan una fijación adecuada y funcionamiento correcto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Chirib

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

