

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. 0-69 ZONA 1 CANTÓN LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0414 2592 43	FECHA:	15 DE ENERO DE 2025



Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 6: PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Suy

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. 0-69 ZONA 1 CANTÓN LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0414 2592 43	FECHA:	15 DE ENERO DE 2025



Foto 1: ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LAMINA PARA EVITAR ENTRADA DE LLUVIA



Foto 2: ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LAMINA PARA EVITAR ENTRADA DE LLUVIA



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Suy

Firma y sello del Presidente de la OCB



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. 0-69 ZONA 1 CANTÓN LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0414 2592 43	FECHA:	15 DE ENERO DE 2025



Foto 1: CAMBIO DE PRTON YA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD



Foto 2: CAMBIO DE PORTON YA QUE NO CUENTA CON SEGURIDAD



Foto 3: CAMBIO DE PORTON OXIDO TOTAL DE LAS PIESAS



Foto 4: PIESAS OXIDADA DEL PORTON CAMBIO DE PORTON



Foto 5: PORTON EN MALAS CONDICIONES PORTON DE LA ESCUELA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Suy

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

