



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas Zaragoza, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2521-45	FECHA:	




Foto 1: Por el mal estado de la láminas y de los canales se empoza el agua fuera de los salones.



Foto 2: Por el deterioro el techo actual, se filtra agua al interior de las aulas durante las lluvias, lo que afecta el uso adecuado del espacio.



Foto 3: Las láminas del techo están mal posicionadas respecto a los canales de desagüe, lo que impide un drenaje eficiente del agua. Además, el deterioro visible de las láminas agrava el problema de filtraciones.



Foto 4: Las láminas actuales del techo muestran un deterioro considerable debido al paso del tiempo, lo que ha comprometido su funcionalidad y ha generado filtraciones. Por lo tanto, se solicita su sustitución inmediata.



Foto 5: Piso de concreto en mal estado y deteriorado por el tiempo, se necesita piso antideslizante para darle mantenimiento y evitar más su desgaste.




Foto 6: se cuenta con un salón de computación pero la visibilidad es reducida por la claridad que entra, se necesita colocar cielo falso para evitar también el deterioro de los aparatos por ingreso de polvo y aves.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Maria Catú Racay

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

