



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO **XXX**

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 7-48, zona 2, Zaragoza, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-3047-45	FECHA:	13 DE ENERO DE 2024



Foto 1: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Por el deterioro de los años, se sale el agua porque algunos baños están quebrados, aunque se arreglen las mangueras, el agua sigue saliendo.




Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTONES. La mayoría de las puertas, se encuentran caídas debido al uso y poco mantenimiento que se le había dado al edificio, constituye un problema cerrar y abrir.




Foto 3: REPACION O SUSTITUCION DE AZULEJO. Las malas practicas de los estudiantes hacen que pinten las paredes de los baños, con azulejo, no se evitara pero sera mas facil limpiar.




Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA es necesario colocar techo sobre el escenario, parte importante para los diferentes cursos que reciben los estudiantes y para actos en los que participan





Foto 5: PISO. Hay pisos rajados que luego se quiebran, en varios salones existe esta necesidad de arreglar.



Foto 6: LOSA DE PATIO. La entrada principal de los estudiantes, se encuentra en muy mal estado, por lo que es necesario tener una entrada digna para la comunidad educativa.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

