




REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Experimen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle entre 11 y 12 avenidas zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0025-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/09/2025
			
Foto1: Techo de los módulos de primero básico donde se puede ver el deterioro de la losa por donde se filtra el agua de lluvia.		Foto 2: Losa del ultimo módulo en el cual se observa deterioro del mismo donde existen filtraciones.	
			
Foto 3: Parte derecha del techo del salón donde se puede observar el mal colocación de la lámina y el espacio angosto donde no cabe una mano para limpiar los canales.		Foto 4: Bajada de agua del techo donde se observa el mal estado que se encuentra.	
			
Foto 5: .Se observa otra bajada de agua donde se percibe el deterioro en el que se encuentra y su necesario mantenimiento.		Foto 6: Se observa el deterioro del salón por las filtraciones de agua y la saturación de las bajadas de aguas pluviales.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional	