

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0073-43	FECHA:	25/07/2025



Foto1: PINTURA EN MURO EXTERIOR



Foto 2: PINTURA EN INTERIOR



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL DE INGRESO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE PUERTAS DE AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE PALETAS POR VENTANA PVC EN LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Vian Roxana López Navas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☐	DURANTE	☒	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA			MUNICIPIO:	CHIQUMULA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PALMAR		
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0073-43			FECHA:	25/07/2025		



Foto 7: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS DE AULAS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN AULA 2da Y DIRECCIÓN



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR LOSA EN SERVICIOS SANITARIOS / INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA POR BOMBA DE 1HP CON SUS ACCESORIOS




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vivian Roxana Lopez Navas</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

