

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0088-43	FECHA:	18/04/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26; (DESMONTAJE Y MONTAJE).




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL (DESMONTAJE Y MONTAJE).




Foto 3: MURO DE PERIMETRAL (AULA). REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK (CONTINUACION DE MURO DE AULA BLOQUE III, CON REPELLO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR). SE HICIERON CIMIENTOS CON ZAPATAS NUEVOS, YA QUE LO QUE ESTABA HECHO ESTABA INSEGURO Y SE CAYÓ AL INICIAR A TRABAJAR.




Foto 4: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA).

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Ruiz Peláez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

