

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0088-43	FECHA:	1/05/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26; (DESMONTAJE Y MONTAJE).



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL (DESMONTAJE Y MONTAJE).




Foto 3: MURO DE PERIMETRAL (AULA). REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK (CONTINUACION DE MURO DE AULA BLOQUE III, CON REPELLO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR). SE HICIERON CIMENTOS CON ZAPATAS NUEVOS, YA QUE LO QUE ESTABA HECHO ESTABA INSEGURO Y SE CAYÓ AL INICIAR A TRABAJAR.




Foto 4: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA).




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Ruiz Feliz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

