

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta COPROMECHI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. calle "A" 17-33 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0549-42	FECHA:	28/11/2025



Foto1: PISO, Sustitución de piso de concreto por piso de granito en AULA 1



Foto 2: PISO. Sustitución de piso de concreto por pisos de granito en AULA 2




Foto 3 PISO. Sustitución de piso de concreto por piso de granito AULA 5



Foto 4: PISO. Sustitucion de piso de concreto por piso de granito AULA 6




Foto 5: PISO. Sustitución de piso de concreto por piso de granito AULA 7



Foto 6: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta COPROMECHI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. calle "A" 17-33 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0549-42	FECHA:	28/11/2025




FOTO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES PASILLO.



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES PASILLO.




Foto 3 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES PASILLO.





Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES PASILLO.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---