

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Magueyal, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0002-42	FECHA:	18 de Marzo de 2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria del Tránsito López Roque
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Magueyal, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0002-42	FECHA:	18 de Marzo de 2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mónica del Tránsito López Roque

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público