



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

Ministerio de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Juan Ermita                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio el Mirador Aldea Buena Vista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0005-42               | FECHA:                         | 04/03/2025                           |



Sustitución de cerco de alambre por muro perimetral de cemento con piedra block de 20, tubo hg malla galvanizada soleras intermedias y columnas de hierro



Sustitución de cerco de alambre por muro perimetral de cemento con piedra block de 20, tubo hg malla galvanizada soleras intermedias y columnas de hierro



mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



sustitucion de puerta de metal por porton de malla

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabriela Hernández Luna

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público