

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 260	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Magueyal, Aldea Tasharja.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0027-45	FECHA:	18 de Marzo de 2025



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bertila López Romero

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 260	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Magueyal, Aldea Tasharja.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0027-45	FECHA:	18 de Marzo de 2025



Foto 1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bertila Lopez Romero

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 260	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Magueyal, Aldea Tasharja.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0027-45	FECHA:	18 de Marzo de 2025



Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bertila López Romero

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público