

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0030-42	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento puertas de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0030-42	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: Limpieza de fosa séptica y reparación de tapadera de caja




Foto 2: Sustitución de lamparas y plafoneras



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa



Foto 4: Reparación de repello y sernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

