

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0030-42	FECHA:	15/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento puertas de metal




Foto 3: Mantenimineto a estructura de metal de ventana



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0030-42	FECHA:	15/05/2025



Foto 1: Limpieza de fosa séptica y reparación de tapadera de caja




Foto 2: Sustitución de lamparas y plafoneras




Foto 3: Sustitución de estufa rural completa




Foto 4: Reparación de repello y sernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

