

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba, Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Mantenimiento a porton de metal



Foto 2: Reparacion de muro perimetral con blok y malla de la parte de enfrente.



Foto 3: Reparacion de muro perimetral con blok y malla de la parte de enfrente.



Foto 4: Reparacion de muro perimetral con blok y malla de la parte de enfrente.





Foto 5: Reparacion de muro perimetral con blok y malla de la parte de enfrente.



Foto 6: Reparacion de muro perimetral con blok y malla de la parte de enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba, Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral con blok y malla de la parte de atras.



Foto 2: Reparación de muro perimetral con blok y malla de la parte de atras.



Foto 3: Reparación de muro perimetral con blok y malla de la parte de atras.



Foto 4: Reparación de muro perimetral con blok y malla de la parte de atras.




Foto 5: Reparación de cocina



Foto 6: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público