

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio La Loma, Aldea Pacrén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Loma, Aldea Pacrén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0038-43	FECHA:	23 de Mayo de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por áminas troquelada, aluxinc



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada mantenimiento de estructura de sopore de metal



Foto 3: sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín García Pérez

 Firma y sello del Presidente de la OPF

