

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIO ARRIBA, JOCOTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0083-42	FECHA:	16/05/2025



Foto 1: Area de Comedor y Cocina Postes sembrados con cemento que ya estaba de construccion anterio.



Foto 2: Area de Comedor y cocina, Paredes de Brocon ya formadas reforzando esquinas con columnas.



Foto 3: Area de Sanitarios Reparacion de Puertas



Foto 4: Puertas sustituidas y reconstruidas para area de Sanitarios




Foto 5: Area de Sanitarios Fundicion de drenajes de sanitarios lavables.



Foto 6: Area de Cocina y Comedor Instalacion de estructura metalica y lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIO ARRIBA, JOCOTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0083-42	FECHA:	23/05/2025



Foto 7: Area de Cocina Entechado con laminas acanaladas.



Foto 8: Instalacion de Energia electrica en area de comedor y cocina.



Foto 9: Instalacion en drenaje de pila y chimenea de estufa de leña para el area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

