

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO	Chiquimula	MUNICIPIO	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	20-04 0153-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/11/2025

 Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina	 Foto 2: SISTEMA ELÉCTRICO
 Foto 3: Cubierta de techo	 Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal
 Foto 5: Estructura portante de techo	 Foto 6: Cubierta de techo

Juan Ramos Suchito

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

[Firma] 19/10/25
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma
Osbyn Estuardo Mayorga
Técnico Infraestructura

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.