

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0180-43	FECHA:	19/05/2025



Foto1: Remoción de columna en mal estado.



Foto 2: Apertura de sanjo para introducir nuevas columnas intermedias.




Foto 3: Sustitución de base de columnas.



Foto 4: Fundición de viga de humedad de base.



Foto 5: Fundición de viga de humedad sobre cuatro hiladas de block con columna intermedia.



Foto 6: Hilada de block U para fundición de costilla de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el material en el reverso de las.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público